バッテリー電圧

充電電流

消費電流

ソーラー電圧

Numura Luymeermy ev., Llu.	
<b>SRPC-Moni</b>	tor 使用方法
<ul> <li>①バッテリー状態</li> <li>②バッテリー電圧</li> <li>③充電電流</li> <li>④消費電流</li> <li>⑤ソーラー電圧</li> <li>⑥温度・湿度</li> <li>⑦信号強度を、モニタリングすることができます。</li> </ul>	
ID 登録・通信チャンネル設定の方法	カレンダー・タイマー設定の方法
<ul> <li>を押しながら、</li> <li>を押して電源オンします。</li> </ul>	・   ・   SRPC monitor     ・   ・   ・     ・   ・   ・     ・   ・   ・     ・   ・   ・     ・   ・   ・     ・   ・   ・     ・   ・   ・     ・   ・   ・     ・   ・ <t< th=""></t<>
ID登録の方法	カレンダー設定の方法
PUSH     IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	E 用 = 5     ●     2014     PUSH     1023     ●     1805     PUSH       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●     ●     ●
通信チャンネル設定の方法 *SRPC-Monitor 側の通信チャンネルグループを変更する前に、 SRPC 本体の通信チャンネルグループを設定してください。	<ul> <li>▶ (1)</li> <li>▶ (1)</li> <li>▶ (1)</li> <li>▶ (1)</li> <li>▶ (1)</li> <li>▶ (2)</li>     &lt;</ul>
SRPC-System の通信チャンネルグループを設定	カレンダー表示の方法
E G = 5     PUSH     E G D I     PUSH     = G G G     +     E G G G     PUSH       • (b)     <	E 77 - 6     PUSH     E 77 - 6       • (1)     • (1)     • (1)       • (1)<
SRPC-Monitor の通信チャンネルグループを設定	外部電源オンタイマー設定の方法(SRPC-SPS のみ)
PUSH       CODI       PUSH         ・	E P B F     ●
PUSH PUSH	* 前 2 桁~後 2 桁の間、外部電源がオンします。 例) 1800→18:00~23:59 の間オン。
<ul> <li>F 5 E E</li> <li>● ●</li> <li>● ●</li></ul>	
モニタリング内容の選択 0…空(法電中でない) 1…通常(法電中でない)	
BBEE       PUSH       BEE       PUSH       Comparing the formula	い) ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・
UOLE CHOC OUEC SOLA SERE	ごちちず         ののののです。         ののののです。         ののののです。         ののののです。         ののののです。         ののののです。         のののののです。         のののののです。         ののののののです。         ののののののののののののです。         のののののののののののののののののののののののののののののののののののの

(いずれも 40 以上推奨)

温度・湿度